

Abteilung	Gegenstand	Lehrer				
Elektronik	FTKL	FL. Bauer				

3.4 Fertigung eines 4-Lagen-Multilayers

Innenlagenfertigung

Fertigungsschritt	Erklärung
Vorreinigung Ausgangsmaterial: Innenlagenkern FR4 0.76 35/35	Als Ausgangsmaterial für die Innenlagenfertigung in unserem Beispiel dient0.76mm dickes FR4 (Glasfaser-Harzgewebe) mit Kupferauflage (hier35µm Dicke, beidseitig). Das zugekaufte Material wird gereinigt, um Rückstände
Fotoresist laminieren	(Fingerabdrücke, Fette,) zu entfernen. Unter Druck, einer definierten Feuchte und Temperatur wird
	beidseitig Fotoresist auflaminiert (blaue, photoempfindliche Folie).
Fotoresist belichten	Ein zuvor hergestellter Film (mit dem Innenlagenlayout) wird auf das Fotoresist gelegt und mitUV Licht belichtet. Die durch den Film abgedeckten Resistflächen können später wegentwickelt werden.
Fotoresist entwickeln	Auf chemischem Wege werden nun die zuvor abgedeckten Stellen des Fotoresists (blaue Folie) entfernt. Die anderen, übrig gebliebenen Flächen dienen nun alsÄtzschutz
Innenlagen ätzen	MitSäure werden nun die nicht bedeckten Kupferbereiche weggeätzt.

3.4 Seite 1 Seite

Abteilung	Gegenstand	Lehrer					
Elektronik	FTKL	FL. Bauer					

Fotoresist strippen

-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	~	 -	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
ᆫ	_	_	_				_	_	_			_ L		_	_	L	_	i	 		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_'
Ē				- 1								- 1																						-1
i.				i								-1																						- 1
i.				i								-1																						- 1
÷	_	_	_	Ť								ŦΤ	_	_	_	_	_	_	 _	-1-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	٦.

Entfernen des Fotoresists mit Lauge. Die Innenlagen unseres 4-Lagenmultilayers (= Leiterplatte mit 4 elektrischen Lagen) sind nun fertig.


AOI Prüfung (<u>A</u>utomatische <u>O</u>ptische <u>I</u>nspektion)



Die nun geätzten Innenlagen werden in ein AOI-Gerät gelegt und optisch (mit einer Kamera) auf ...Kurzschlüsse..., ...Unterbrechungen u.s.w. kontrolliert. Als Vergleichsquelle dienen die digitalen Daten des Kunden.

Paket verpressen





Das bereits gefertigte Innenlagenpaar wird mit Prepregs (Glasfaserharzgewebe mit hohem, nicht ausgehärtetem Harzanteil ohne Kupferkaschierung) und Kupfer-Folien (für den Top- und Bottom-Layer) verpresst.


Die Prepregs dienen als ..Isolator...., um das Kupfer der Innenlagen von der Kupferfolie für die Leiterbilder zu trennen. Außerdem dienen sie als ..Kleber ... und zum Niveauausgleich.

nachher



Außenlagenfertigung

Platine bohren




Auf mechanischem Wege (oder mit Laser) werden nun die Löcher in das verpresste Paket gebohrt.

3.4 Seite 2 Seite




Abteilung	Gegenstand	Lehrer					
Elektronik	FTKL	FL. Bauer					

Löcher durchkontaktieren




Mit Palladium wird nun die Lochwand auf den Kupfer-Endaufbau-Prozess vorbereitet.

Endkupferaufbau



Aufgalvanischem ..
Wege wird nun auf allen
elektrisch leitenden
Bereichen gleichmäßig
Kupfer aufgebaut.
Endkupfer auf der Fläche:
....43µm....µm

....43µm....µm Kupfer in der Lochwand: mind. ...20µm.....µm




Fotoresist laminieren



Um nun die Leiterbilder (Top- und Bottom-Layer) fertigen zu können, wird wieder ...Fotoresist (blaue Folie) auflaminiert.

Diese Folie wird vollflächig aufgebracht – sie überdeckt also auch die bereits gebohrten …Löcher…!

Fotoresist belichten



Mittels Top- und Bottomfilm (darauf ist das Layout abgebildet) werden die Leiterbilder wieder mittels UV-Licht auf dasFotoresist... belichtet.

Die nicht abgedeckten Stellen "härten aus", alle durch den Film abgedeckten Bereiche werden im Anschluss wegentwickelt (entfernt).

Fotoresist entwickeln



Auf chemischem Wege werden nun die zuvor abgedeckten Stellen des Fotoresists (...blaue... Folie) entfernt. Die anderen, übrig gebliebenen Flächen dienen nun wieder alsÄtzschutz

3.4 Seite 3 Seite



Abteilung	Gegenstand	Lehrer					
Elektronik	FTKL	FL. Bauer					

Leiterbilder ätzen	Mit Säure werden nun wieder die nicht bedeckten Kupferbereiche weggeätzt. DasFotoresist verschließt auch jene Löcher, die später als Durchkontaktierungen elektrische Funktionen übernehmen. Das Kupfer aus nicht- "überzelteten" Löchern wird ausgeätzt. Diese "NDK"-Bohrungen (NDK =nicht durchkontaktiert) dienen z.B. zur Befestigung der Leiterplatte in einem Gehäuse. Diese Technik heißt "Tenting" (tent = zelt, überzeltet)
Fotoresist strippen, danach AOI Prüfung	Entfernen des Fotoresist und automatische, optische Inspektion.
Chemische Vorreinigung	Entfernen von Fett (Fingerabdrücke) und anderen Rückständen aus der Fertigung.
Lötstopplack aufbringen	Mittels "Lötstoppvorhang" (hier wird der Lack mit Pumpen im Kreis gepumpt und ein Lackvorhang erzeugt. Durch diesen Vorhang werden nun die Platinen auf einem Förderband horizontal durchgeschickt) wird auf der Platine vollflächig (!) Lötstopplack aufgebracht. Dieser Lack besteht aus 3 Komponenten und istUV-Licht empfindlich.
Lötstopplack vorhärten	Um die Platinen weiterzubearbeiten, wird der Lack vorgehärtet, damit er nicht unabsichtlich heruntergewischt werden kann.
Lötstopplack belichten und entwickeln	Mit den Lötstoppfilmen (1x Top-Solder, 1 x Bottom-Solder) wird der Lötstopplack nun belichtet. Dort wo kein UV-Licht auf den Lötstopplack trifft, wird der Lack beim "Entwickeln" wieder entfernt. Der Lötstopplack befindet sich nun aufdem FR4 und auf allen Leiterbahnen

3.4 Seite 4 Seite



Abteilung	Gegenstand	Lehrer					
Elektronik	FTKL	FL. Bauer					

Lötstopplack aushärten	In einem Ofen wird nun der Lötstopplack ausgehärtet.
Heißverzinnen	"Hot Air Leveling" wird der Heißverzinnungs-Prozess genannt. Unter hohen Temperaturen werden nun alle nicht durch Lötstopplack bedeckten Stellen der Platine verzinnt => alle Lötstellen sind nun mitZinn überzogen. Dieses Zinn erleichtert den Lötprozess beim Kunden und dient bis zu diesem als Korrosionsschutz für das darunter liegende Kupfer.
Mechanische Bearbeitung	Beim Bohren, Fräsen und Kerbfräsen (Ritzen) bekommt nun die Platine ihr endgültiges Aussehen.
Elektrische Prüfung	Mittels "Netzliste" (aus den Original-Kundendaten) wird nun die Leiterplatte auf die elektrische Funktion überprüft.



Fingertester (adapterlos)

- ⇒ sehr langsamer Test, jedoch ist kein Prüfadapter nötig (spart Zeit und Kosten)!
- ⇒ Für sehr kleine Stückzahlen daher schneller!



Netzlistenprüfung mit Prüfadapter (Mehrkosten)

- ⇒ Sehr schnelle Prüfung (pro Platine ca. 3 sec), jedoch dauert die Prüfadaptererstellung sehr lange.
- ⇒ Für größere Stückzahlen schneller als der Fingertest

Auslieferung

3.4 Seite 5 Seite